

Die Produktionsschritte einer GP 11

Erster Schritt aus einem Stück Messing wird die Hülse gezogen.



Zweiter Schritt die Entstehung der Zündkapsel



Dritter Schritt die Entstehung des Geschosses. Die Hülse des Geschosses besteht aus einem vernickelten Hohlkörper 1, 2, Querschnitt 9. Die Geschossfüllung besteht aus Blei 8, oder bei einer Leuchtspur Munition Blei und Leuchtspur 10. Nach und nach wird das Geschoss in die richtige Form gezogen 3. Es gibt verschieden Typen von Geschossarten : 4 Geschoss aus Kupfer, 5 Geschoss mit Presssitz, 6 Leuchtspurgeschoss, 7 fertige Gewehrpatrone, 11 Stahlkerngeschoss, 12 Stahlkerngeschoss mit Presssitz.



Gewehrpatrone im Querschnitt

